

Wykaz zbędnych/ zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego

środki trwale (ST)

Lp.	Nazwa składnika	Numer inwentarzo- wy	Data zakupu	Szacunkowy procent zużycia (%)	Aktualny opis stanu i stopnia zużycia	Cena proponowana brutto (przy sprzedaży)
ZBĘDNE						
1	Zamrażarka niskotemperaturowa pionowa	2708/WIW/ 11/02	18.12.2009	80%	sprawny, ale nie trzyma zadanej temperatury, kilkukrotna naprawa nie dała rezultatów, naprawa nieopłacalna, zbędny - nie nadaje się do użytkowania ze sprzętem używany przez jednostkę, a jego przystosowanie byłoby technicznie lub ekonomicznie nieuzasadnione	450,00
2	System analizy białek VELP Disektor DK6	1305/02	03.06.2005	70%	niesprawny, przestarzała technologia zbędny - nie jest i nie będzie wykorzystany w realizacji zadań związanych z działalnością jednostki	615,00
3	Zestaw konduktometryczny	1138/02/0 3	16.12.2004	70%	sprawny, błędne wskazania przewodności wody, przestarzała technologia, elementy mogą zostać wykorzystane jako części serwisowe zbędny - nie nadaje się do użytkowania ze sprzętem używany przez jednostkę, a jego przystosowanie byłoby technicznie lub ekonomicznie nieuzasadnione	170,00
ZUŻYTE						
4	Kontener chłodniczy	2588/WIW/ 11/02	31.12.2008	100%	niesprawny, kontener na odpady, stoi na zewnątrz, nie spełnia wymagań laboratoryjnych, kilkukrotna naprawa nie dała rezultatów, elementy mogą zostać wykorzystane jako części serwisowe zużyty - posiada wady lub uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona	1 000,00
5	Komora laminarna typ. Biohazard	934/02	30.04.2004	100%	nieszczelność okna, problem silownikami, niekontrolowane wyłączanie lub włączenie lampy UV, wyeksploatowana, przestarzała technologia, kilkukrotnie naprawiana, nie nadaje się do naprawy z powodu braku części zamiennych, elementy mogą zostać wykorzystane jako części serwisowe zużyty - jest technicznie przestarzały, a remont byłby ekonomicznie nieuzasadniony	600,00
6	Komora laminarna typ. Biohazard 933/02	933/02	30.04.2004	100%	nieszczelność okna, problem z silownikami, nie nadaje się do naprawy z powodu braku części zamiennych, przestarzała technologia, elementy mogą zostać wykorzystane jako części serwisowe zużyty - jest technicznie przestarzały, a remont byłby ekonomicznie nieuzasadniony	600,00
7	System oczyszczania wody HLP10p z instal.	3016/WIW/ 11/02	28.12.2011	100%	niesprawnym, wyeksploatowany, elementy mogą zostać wykorzystane jako części serwisowe zużyty - posiada lub wady uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona	270,00

8	Stomacher lab.	41/02	01.04.1992	100%	praca niestabilna, przyspiesza lub zwalnia w trakcie pracy, brak możliwości regulacji siły nacisku, nie spełnia wymagań laboratoryjnych, wyeksploatowany, przestarzała technologia, nie nadaje się do naprawy, elementy mogą zostać wykorzystane jako części serwisowe zużyty - jest technicznie przestarzały, a jego remont byłby ekonomicznie nieuzasadniony	450,00
9	Chłodziarka dwukomorowa	2450/WIW/ 11/02	31.12.2007	100%	nie trzyma zadanej temperatury, nie spełnia wymagań laboratoryjnych, kilkukrotna naprawa nie dała rezultatów, elementy mogą zostać wykorzystane jako części serwisowe zużyty - posiada wady lub uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona	290,00
10	Szafa chłodnicza	2874/WIW/ 13/02	23.12.2010	100%	nie trzyma zadanej temperatury (zamiast chłodzić - mrozi), kilkukrotna naprawa nie dała rezultatu, elementy mogą zostać wykorzystane jako części serwisowe zużyty - posiada wady lub uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona	90,00
11	Chłodziarka Electrolux	796/2	15.11.2004	100%	nie trzyma zadanej temperatury, nie spełnia wymagań laboratoryjnych, kilkukrotna naprawa nie dała rezultatów, elementy mogą zostać wykorzystane jako części serwisowe zużyty - posiada wady lub uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona	150,00
12	Chłodziarka Electrolux ERT 1543	806/02	16.12.2003	100%	nie trzyma zadanej temperatury, nie spełnia wymagań laboratoryjnych, kilkukrotna naprawa nie dała rezultatów, zużyty - posiada wady lub uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona	150,00
13	Chłodziarko zamrażarka Electrolux	790/02	16.12.2003	100%	nie trzyma zadanej temperatury, nie spełnia warunków przechowywania, kilkukrotna naprawa nie dała rezultatów, elementy mogą zostać wykorzystane jako części serwisowe zużyty - posiada wady lub uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona	30,00
14	Chłodziarko- zamrażarka KOMBI ER8997B	480/02	31.05.2002	100%	nie trzyma zadanej temperatury, nie spełnia wymagań laboratoryjnych, kilkukrotna naprawa nie dała rezultatów, elementy mogą zostać wykorzystane jako części serwisowe zużyty - posiada wady lub uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona	80,00
15	Steryliizator b (suszarka)	92/02	15.12.1995	100%	sprawny, brak możliwości ustawienia temperatury, kilkukrotna naprawa nie przyniosła rezultatu, przestarzała technologia, elementy mogą zostać wykorzystane jako części serwisowe zużyty - technicznie przestarzały, a remont nie byłby ekonomicznie nieuzasadniony	450,00
16	Cieplarka lab.	939/02	30.04.2004	100%	problem z utrzymaniem zadanej temperatury, przestarzała technologia, elementy mogą zostać wykorzystane jako części serwisowe zużyty - jest technicznie przestarzały, a jego remont byłby ekonomicznie nieuzasadniony	290,00

17	Cieplarka BE 500 poj.108l	1098/02	20.10.2004	100%	<p>sprawną, pogarszający się rozkład temperatury, cieplarka bez wymuszonego obiegu powietrza, długotrwałe spadki temperatur w cieplarni po wstawieniu próbek (dot. 37C), przestarzała technologia, elementy mogą zostać wykorzystane jako części serwisowe</p> <p>zużyty - jest technicznie przestarzały, a jego remont byłby ekonomicznie nieuzasadniony</p>	290,00
18	Wstrząsarka mieszadło VORTEX	84	30.10.1998	100%	<p>niesprawny, uszkodzenie przewodu zasilającego, trwałe uszkodzenie przełącznika obrotów, brak stopek amortyzujących, obniżone walory estetyczne, elementy mogą zostać wykorzystane jako części serwisowe</p> <p>zużyty - zagraża bezpieczeństwu użytkowników lub najbliższego otoczenia</p>	70,00
19	Palnik automatyczny	3220/WIW/ 13/02	29.11.2013	100%	<p>uszkodzony układ elektroniczny odpowiedzialny za pracę palnika (zapłon, kontrolę płomienia, bieżąca praca czujnika ruchu)</p> <p>zużyty - zagraża bezpieczeństwu użytkowników lub najbliższego otoczenia</p>	0,00
20	Palnik /sterylizator płomieniowy/	2819/WIW/ 13/02	03.11.2010	100%	<p>wyekspluowane elementy uchwytu, zużyte części ruchome,</p> <p>zużyty - zagraża bezpieczeństwu użytkowników lub najbliższego otoczenia</p>	0,00
21	Palnik gazowy Flameboy (pistoletowy)	3979/WIW/ 13/02	06.12.2019	100%	<p>zużyty z powodu ciągłej eksploatacji, zużyte części ruchome,</p> <p>zużyty - zagraża bezpieczeństwu użytkowników lub najbliższego otoczenia</p>	0,00
22	Pipetor Levo Plus	3525/WIW/ 13/02	28.10.2016	100%	<p>pobiera niewłaściwą objętość płynu, naprawa przekracza wartość składnika, elementy mogą zostać wykorzystane jako części serwisowe</p> <p>zużyty - posiada wady lub uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona</p>	15,00
23	Pipeta automatyczna	2846/WIW/ 13/02	15.12.2010	100%	<p>trwałe uszkodzenie elementu dozującego, nieskuteczne liczne naprawy,</p> <p>zużyty - posiada wady lub uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona</p>	0,00
24	Pipeta automatyczna	2845/WIW/ 13/02	15.12.2010	100%	<p>trwałe uszkodzenie elementu dozującego, nieskuteczne liczne naprawy,</p> <p>zużyty - posiada wady lub uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona</p>	0,00
25	Pipeta automatyczna BAG Pipet	2115/WIW/ 13/02	30.11.2007	100%	<p>podczas zrzucania końcówek zaczyna się, nieskuteczne liczne naprawy, elementy mogą zostać wykorzystane jako części serwisowe</p> <p>zużyty - posiada wady lub uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona</p>	0,00
26	Pipeta automatyczna Bag Pipet	2114/WIW/ 13/02	30.11.2007	100%	<p>niesprawna na wszystkich poziomach objętości, podczas zrzucania końcówek zaczyna się, elementy mogą zostać wykorzystane jako części serwisowe</p> <p>zużyty - posiada wady lub uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona</p>	0,00

27	Gruszka do pipet automat. ACCU-JET Pro	1327/02	21.12.2005	100%	nie dozuje zadanej objętości, zużycie naturalne części dozującej, naprawa nieopłacalna, elementy mogą zostać wykorzystane jako części serwisowe zużyty - posiada wady lub uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona	0,00
28	Pipeta Bag Pipet	3289/WIW/13/03	23.10.2014	100%	wyeksplloatowane tłoki, nie utrzymuje zadanej objętości, zużycie naturalne części mechanicznej, podczas sprawdzania terminowego uzyskały zły wynik testu grawimetrycznego, elementy mogą zostać wykorzystane jako części serwisowe zużyty - posiada wady lub uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona	15,00
29	Pipeta automatyczna Bag Pipet	1333/02	30.03.2006	100%	wyeksplloatowane tłoki, nie utrzymuje zadanej objętości, zużycie naturalne części mechanicznej, podczas sprawdzania terminowego uzyskały zły wynik testu grawimetrycznego, elementy mogą zostać wykorzystane jako części serwisowe zużyty - posiada wady lub uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona	0,00
30	Pipeta Finnpiquette F2	2779/WIW/13/02	20.04.2010	100%	nie działa tłok pipety, elementy mogą zostać wykorzystane jako części serwisowe zużyty - posiada wady lub uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona	0,00
31	Termometr z magnelem HI 147-00 + św. wzorc,	3070/WIW/13/02	21.05.2012	100%	uszkodzony czujnik, nie mierzy temperatury, nie ma możliwości naprawy, z powodu brak części zamiennych, elementy mogą zostać wykorzystane jako części serwisowe zużyty - posiada wady lub uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona	0,00
32	Termometr DT-2 z sondą	4172/WIW/13/02	01.06.2021	100%	trwale uszkodzony wyświetlacz niepodlegający naprawie, zużyty - posiada wady lub uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona	0,00
33	Czujnik temperatury do konduktometru	135/03	30.12.2003	100%	uszkodzony czujnik, nie mierzy temperatury, naprawa nieopłacalna, elementy mogą zostać wykorzystane jako części serwisowe zużyty - posiada wady lub uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona	0,00
34	Telefax KX-FT 37	OT383	12.07.2000	100%	powycierane i zacinające się przyciski, często nie można uzyskać połączenia lub rozłącza połączenia, wyeksplloatowany, elementy mogą zostać wykorzystane jako części serwisowe zużyty - jest technicznie przestarzały, a jego remont byłby ekonomicznie nieuzasadniony	10,00
35	Fotel senator SD01 1.008	2590/WIW/13/02	31.12.2008	100%	powycierane i zniszczone obicie, podłokietniki, połamane elementy plastikowe zużyty - posiada wady lub uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona	0,00

36	Krzesło biurowe	2042/WIW/ 13/02	31.07.2007	100%	powycierana i zniszczona tapicerka (material), naprawa nieopłacalna zużyty - posiada wady lub uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona	0,00
37	Szafa aktowa (I wyposaż)	1227/2	30.12.2004	100%	wyeksplotowany, odchodząca i uszkodzona okleina, zerwane zawiasy, zużyty - posiada wady lub uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona	10,00
38	Biurko	525/02	08.10.2002	100%	wyeksplotowany, odchodząca i uszkodzona okleina, zużyty - posiada wady lub uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona	10,00