

Znak sprawy: ZHW-S.2613.5.2023.LO

## Wykaz zbędnych i zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Olsztynie

Lp.	Nazwa składnika	Numer inwentarzowy	Ilość	Data zakupu	Wartość bieżąca księgowa (PLN)	Opis stanu i stopnia zużycia
A	B	C	E	F	G	I
1	<b>Steryliizator płomieniowy Flameboy 321</b>	3211/WIW/13/03	1	21.10.2013	1 680,80 zł	brak zastosowania w pracowni, nie nadaje się do użytkowania ze sprzętem używanym przez jednostkę, elementy mogą zostać wykorzystane jako części serwisowe;
2	<b>Steryliizator Parowy, Pionowy ASVE</b>	948/02	1	29.04.2004	34 160,00 zł	wyekspluatowany, wielokrotnie naprawiany, nie spełnia wymagań technicznych, dziurawy kocioł nienadający się do naprawy. elementy mogą zostać wykorzystane jako części serwisowe;
3	<b>Chłodziarka laboratoryjna CHL 2B10/2B10</b>	2446/WIW/11/02	1	31.12.2007	8 406,96 zł	wyekspluatowana, nie spełnia potrzeb działu, zbyt mała pojemność komór chłodniczych, urządzenie dwukomorowe -całkowita pojemność użytkowa 1 komory 150 litrów, elementy mogą zostać wykorzystane jako części serwisowe;
4	<b>Chłodziarka laboratoryjna dwukomorowa Typ CHL-3 B10/3B 10</b>	2449/WIW/11/03	1	31.12.2007	9 273,87 zł	wyekspluatowana, uszkodzona górna komora chłodnicza, uszkodzony sterownik, brak możliwości naprawy, elementy mogą zostać wykorzystane jako części serwisowe;
5	<b>Zamrażarka WHIRLPOOL</b>	536/02	1	21.11.2002	1 449,01 zł	wyekspluatowany, sprzęt przestarzały, termostat nie utrzymuje żądanej temperatury mrożenia, elementy mogą zostać wykorzystane jako części serwisowe;
6	<b>Stelaż pod cieplarki (1 wyposaż) 1249/02</b>	1249/2	1	30.12.2004	1 207,80 zł	nie nadaje się do użytkowania ze sprzętem używanym przez jednostkę, w związku z wycofaniem z użytkowania ciepłarek bezużyteczny;
7	<b>Półka do cieplarki BE700</b>	689/02	1	02.11.2003	719,80 zł	nie nadaje się do użytkowania ze sprzętem używanym przez jednostkę, półki po wycofaniu z użytkowania ciepłarek nieprzydatne do innych urządzeń;
8	<b>Półka do cieplarki BE700</b>	690/02	1	02.11.2003	719,80 zł	nie nadaje się do użytkowania ze sprzętem używanym przez jednostkę, półki po wycofaniu z użytkowania ciepłarek nieprzydatne do innych urządzeń;
9	<b>Cieplarka MEMMERT poj. 256L typ BE 600</b>	937/02	1	30.04.2004	10 492,00 zł	wyekspluatowana, przestarzała technologia, pogarszający się rozkład temperatury, cieplarka bez wymuszonego obiegu powietrza, długotrwałe spadki temperatury w cieplarkie po wstawieniu próbek (dot. 37 st. C), elementy mogą zostać wykorzystane jako części serwisowe;
10	<b>Cieplarka MEMMERT poj. 256L typ BE 600</b>	938/02	1	30.04.2004	10 492,00 zł	wyekspluatowana, przestarzała technologia, pogarszający się rozkład temperatury, cieplarka bez wymuszonego obiegu powietrza, długotrwałe spadki temperatury w cieplarkie po wstawieniu próbek (dot. 37 st. C), elementy mogą zostać wykorzystane jako części serwisowe;
11	<b>Cieplarka 416L</b>	426/ZHW/2010-W	1	01.01.2018	300,00 zł	eksploatowana, nie posiada wymuszonego przepływu powietrza co powoduje długotrwałe obniżenia temperatury po wstawieniu próbek i niestabilność zadanej temperatury, elementy mogą zostać wykorzystane jako części serwisowe;
12	<b>Dygestorium (wyciąg chemiczny) firmy POLON, typ. WCS-2 (szafa wentylacyjna)</b>	27/03	1	30.12.1996	5 368,00 zł	wyekspluatowana, przestarzała technologia, pordzewiałe elementy, zniszczone od oparów kwasów, elementy mogą zostać wykorzystane jako części serwisowe;
13	<b>Urządzenie do uzdatniania powietrza Fresch air 2.1</b>	3074/WIW/13/02	1	13.06.2012	3 499,35 zł	brak możliwości zakupu filtrów, elementy mogą zostać wykorzystane jako części serwisowe;
14	<b>Komora laminarna Microflow 2 kl. II Biohazard</b>	1294/02	1	03.06.2005	23 170,22 zł	wyekspluatowana, przestarzała technologia, nieszczelność okna - uszczelka zużyta, sparciała guma, odstaje od obrzeży, konieczna wymiana filtrów oraz wymiana podnośników przedniej pokrywy - podnośniki nie blokują okna jednocześnie po obu stronach, elementy mogą zostać wykorzystane jako części serwisowe;

15	Komora laminarna+palnik	2710/WIW/11/02	1	21.12.2009	26 596,00 zł	wyeksplloatowana, niski przepływ prędkości powietrza pod filtrem- przepływ laminarny nie chroni użytkownika, brak części zamiennych, elementy mogą zostać wykorzystane jako części serwisowe;
16	Komora laminarna	714/02	1	18.11.2003	33 544,12 zł	wyeksplloatowana, sprzęt przestarzały, przepływ laminarny nie chroni użytkownika, brak części zamiennych, elementy mogą zostać wykorzystane jako części serwisowe;
17	Pipeta Finnpiquette F2	2778/WIW/13/02	1	20.04.2010	727,60 zł	wyeksplloatowana, popsuty przycisk pobierania materiału;
18	Waga Axis AM 500A	7/95	1	04.12.1995	1 104,10 zł	wyeksplloatowana, niedokładny pomiar masy obarczony zbyt dużym błędem;
19	Waga elektroniczna PS 1200/C/1	3208/WIW/13/02	1	09.10.2013	1 599,00 zł	uszkodzony układ elektroniczny, nie można skalibrować wagi, meterologicznie niedopuszczona do użytkowania - nie przeszła procesu legalizacji przez OUM, bez możliwości naprawy;
20	Waga elektroniczna WPS110/C/2	821/02	1	18.12.2003	2 242,36 zł	ma zalaną płytę główną i niesprawny wyświetlacz, brak części zamiennych;
21	Zestaw komputerowy Dell V 3800 (tylko stacja dysków)	3392/WIW/13/02	1	03.11.2015	3 491,97 zł	wyeksplloatowany, przestarzała technologia, powolny, brak dysku, bez systemu operacyjnego, elementy mogą zostać wykorzystane jako części serwisowe;
22	Zestaw Komputerowy Fujitsu Esprimo E720 E85 (tylko stacja dysków)	3301/WIW/13/02	1	21.11.2014	2 516,50 zł	wyeksplloatowany, przestarzała technologia, powolny, brak dysku, bez systemu operacyjnego, elementy mogą zostać wykorzystane jako części serwisowe;
23	Zestaw Komputerowy Fujitsu Esprimo E720 E85 (stacja dysków + monitor)	3299/WIW/13/02	1	21.11.2014	2 516,50 zł	uszkodzona płyta główna, brak dysku, przestarzała technologia, monitor - 1 szt. 19 cali
24	NOTEBOOK HP Compaq 6735s + torba	2623/WIW/13/01/02	1	31.12.2008	2 414,32 zł	wyeksplloatowany, przestarzała technologia, powolny, brak dysku, bez systemu operacyjnego, elementy mogą zostać wykorzystane jako części serwisowe;
25	Notebook Toshiba Tectra A11-19E	2914/WIW/13/02	1	29.12.2010	3 589,59 zł	wyeksplloatowany, przestarzała technologia, powolny, brak dysku, bez systemu operacyjnego, elementy mogą zostać wykorzystane jako części serwisowe;
26	Notebook Lenovo E540	3337/WIW/13/01	1	22.12.2014	3 155,00 zł	wyeksplloatowany, przestarzała technologia, powolny, brak dysku, bez systemu operacyjnego, elementy mogą zostać wykorzystane jako części serwisowe;
27	Komputer Notebook HP PAVIL B150SW CZA+ZTE MF 195E CZA	452/WIW/2013-W	1	17.07.2013	6,15 zł	uszkodzona płyta główna, brak dysku, elementy mogą zostać wykorzystane jako części serwisowe;
28	Okulary do mikroskopu	256/02-W	1	31.08.1997	158,60 zł	wyeksplloatowane, porysowane szkła,
29	Okulary do mikroskopu	257/02-W	1	31.08.1997	158,60 zł	wyeksplloatowane, porysowane szkła;
30	Przeglądarka kolonii bakterii	84/S-W	1	11.05.1993	160,00 zł	wtyczka do prądu starego typu, nie można włączyć urządzenia, stłuczone szkło powiększające;
31	Palnik	45/ZHW/2007	1	01.01.2018	300,00 zł	uszkodzone pokrętko regulacji płomienia;
32	Krzesło SMART White	652/ZHW/2012	1	08.11.2012	182,66 zł	powycierana i zniszczona tapicerka (skaj), połamane elementy plastikowe, niestabilne;
33	Krzesło z harmonijką (wysokie) z podnóżkiem metalowym	78/ZHW/2007-W	1	01.01.2018	300,00 zł	nosi ślady użytkowania, zbyt wysokie do nowej komory laminarnej;
34	Minutnik elektroniczny 10h z funkcją stopera	1091/ZHW/2020	1	15.12.2020	86,21 zł	konieczna wymiana ze względu na brak sygnału dźwiękowego, naprawa nieopłacalna;
35	Aparat telefoniczny Slican XL2023ID	720/ZHW/2015-W	1	16.10.2015	147,60 zł	wyeksplloatowany, nie wydaje sygnału dźwiękowego, trzeszczy podczas wybierania numeru;
36	Aparat telefoniczny TABEMAX	48	1	30.09.1998	205,18 zł	uszkodzony układ wybierania numeru, nie działają przyciski, niesprawna słuchawka, bez możliwości naprawy;
37	Telefon PANASONIC KX-TG2511 bezprzewodowy	728/ZHW/2016-W	1	31.03.2016	135,30 zł	uszkodzony układ wybierania numeru, nie działają przyciski, niesprawna słuchawka, bez możliwości naprawy;
38	Termometr szklany zakres temp. 0-360 st. C	631/ZHW/2012-W	1	07.08.2012	199,63 zł	uszkodzony układ pomiarowy, pęknięta obudowa szklana;
39	Półka z zaoblonymi narożnikami	338/ZHW/08-W	1	01.01.2018	122,00 zł	uszkodzony blat, rozwarstwienie płyty z laminatu;
40	Laminator A4 Fellowes EXL-95	745/02-W	1	01.12.2003	324,26 zł	nie nagrzewa do odpowiedniej temperatury laminacji;