

Wykaz zbędnych i zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Olsztynie

Lp.	Nazwa składnika	Numer inwentarzowy	Ilość	Data zakupu	Opis stanu i stopnia zużycia	Ustalona wartość rynkowa w zł ¹	Uwagi / dodatkowe informacje
1	Dewar XT 10	2724/WIW/11/02	1	22.12.2009	sprzęt utracił właściwości izolacyjne (powstała nieszczelność, która uniemożliwia prawidłowe użytkowanie)	21,30	Zespół składników poz. 1 - 2 o łącznej wartości rynkowej 40,40 zł (zespół urządzeń do przechowywania cieczy)
2	Stojak do dewara XTL10	2791/WIW/13/02	1	15.07.2010	przeznaczony do użytkowania łącznie z dewarem, brak możliwości innego zastosowania	19,10	
3	Termometr 30.3036 z czujnikiem zewnętrznym	3194/WIW/13/02-W	1	10.06.2013	nie łączy się z czujnikiem zewnętrznym, przyciski nie działają, brak możliwości odczytu temperatury	3,20	Zespół składników poz. 3 - 16 o łącznej wartości rynkowej 238,30 zł (zespół urządzeń pomiarowych)
4	Termometr 30.3036 z czujnikiem zewnętrznym	3193/WIW/13/02-W	1	10.06.2013	nie łączy się z czujnikiem zewnętrznym, przyciski nie działają, brak możliwości odczytu temperatury	3,20	
5	Termometr elektroniczny DT-2	704/ZHW/2014-W	1	16.10.2014	wypalony wyświetlacz elektroniczny	2,20	
6	Termometr cyfrowy HI 147-00	4659/WIW/13/02	1	27.12.2024	przewód łączący sondę z termometrem uległ uszkodzeniu pod wpływem temperatury, rozwarstwił się i roztopił, brak możliwości naprawy przez producenta (uznana reklamacja)	5,50	
7	Termometr elektroniczny DT-2	678/ZHW/2013-W	1	21.10.2013	brak możliwości odczytu temperatury, uszkodzony wyświetlacz, brak możliwości naprawy	1,00	
8	Przystawka RT - 2plus + 4 sondy	2378/WIW/11/02	1	30.12.2007	brak możliwości zakupu części zamiennych, niesprawna płyta główna, urządzenie nie działa	19,50	
9	Rejestrator AQUARIUS RT-3	2375/WIW/11/02	1	30.12.2007	w przypadku awarii zasilania resetuje całą pamięć pomimo sprawnej baterii, wielokrotnie naprawiany, brak części zamiennych	70,40	
10	Rejestrator RT-3 z 12 sondami, z przystawką	2707/WIW/11/02	1	18.12.2009	nieprawna płyta główna, urządzenie nie działa, brak części zamiennych	94,10	
11	Komputerowy tester czujników-PT-100	458/02	1	31.05.2002	przestarzała technologia urządzenia, uszkodzona tylna ścianka, wyeksploatowanie mechaniczne styków, do których podłączany był czujnik temperatury, tester zaniża odczyt temperatury z czujnika temperatury	15,30	Zespół składników poz. 17 - 22 o łącznej wartości rynkowej 19,10 zł (zespół sprzętu laboratoryjnego - pipety)
12	Wzorcowy czujnik temperatury PT-100	454/02-W	1	24.09.2001	część do komputerowego testu czujników (nr inw. 458/02), brak możliwości zastosowania do innego urządzenia, popękana izolacja wewnętrzna i zewnętrzna kabla, przetamany kabel, podaje błędny odczyt temperatury	2,50	
13	Termohigrometr RT 811 CE z zegarem elektronicznym, ze świadectwem wzorcowania	2895/WIW/13/02-W	1	29.12.2010	wycofany z użytkowania ze względu na zmiany wprowadzone w procedurach badawczych nie uwzględniających zastosowania tego typu termohigrometru, pożółkła obudowa, brak możliwości przeprowadzenia wzorcowania	1,80	
14	Termohigrometr RT 811 CE z zegarem elektronicznym, ze świadectwem wzorcowania	2896/WIW/13/02-W	1	29.12.2010	wycofany z użytkowania ze względu na zmiany wprowadzone w procedurach badawczych nie uwzględniających zastosowania tego typu termohigrometru, pożółkła obudowa, brak możliwości przeprowadzenia wzorcowania	1,80	
15	Termohigrometr RT CE z zegarem elektronicznym	2903/WIW/13/03-W	1	29.12.2010	zbyt duże nieakceptowalne wartości poprawek dla wilgotności, brak możliwości przeprowadzenia wzorcowania	1,80	
16	Pehametr KIE	837/02	1	29.12.2003	przestarzała technologia, koszty utrzymania nie są zasadne, wewnętrzny elektrolit do pomiaru pH cieczy stracił swoje parametry, przestał utrzymywać kalibrację	16,00	
17	Pipeta automatyczna Transferpette	2838/WIW/13/02	1	22.11.2010	nie spełnia kryteriów dokładności, nie odmierza prawidłowo zadanej objętości	5,00	
18	Pipeta automatyczna 20-200ul	417/ZHW/2010-W	1	01.12.2010	nie spełnia kryteriów dokładności, nie odmierza prawidłowo zadanej ilości, nie działa wyrzutnik końcówek, zużyte pokrętło do ustawienia objętości	1,50	
19	Pipeta automatyczna 20-200ul	418/ZHW/2010-W	1	01.12.2010	nie spełnia kryteriów dokładności, nie odmierza prawidłowo zadanej ilości, nie działa wyrzutnik końcówek, zużyte pokrętło do ustawienia objętości	1,50	
20	Pipeta automatyczna 20-200ul	419/ZHW/2010-W	1	01.12.2010	nie odmierza zadanej objętości, zacina się tłok i przycisk do zrzucania końcówek	1,50	
21	Pipeta automatyczna KIE	903/02	1	31.03.2004	nie odmierza zadanej objętości, zacina się tłok i przycisk do zrzucania końcówek	3,90	Zespół składników poz. 23 - 28 o łącznej wartości rynkowej 559,60 zł (zespół urządzeń specjalistycznych do mieszania)
22	Pipeta automatyczna FINPETTE KIE	907/02	1	31.03.2004	nie odmierza zadanej objętości, zacina się tłok i przycisk do zrzucania końcówek	5,70	
23	Zestaw homogenizatora x120 z wyposażeniem	3038/WIW/11/02	1	29.12.2011	brak śruby do zamocowania, brak końcówek do homogenizacji, które były jednorazowymi częściami wymiennymi, wygięta wtyczka, niewielkie uszkodzenia obudowy	36,30	
24	Mieszadło magnetyczne MS11HSVigo	4358/WIW/13/02	1	20.08.2009	nie grzeje, zepsuta regulacja grzania - pokrętło kręci się w kołko	8,00	
25	Mieszadło silnikowe	4359/WIW/13/02	1	23.12.2015	zepsuty system regulacji i stabilizacji temperatury, nie działa wyświetlacz	9,50	
26	Wirówka stołowa MPW-223e	1330/02	1	30.12.2005	zacina się pokrywa, przestarzała technologia, nie przeszła przeglądu okresowego	30,00	
27	Mikrowirówka laboratoryjna	1103/02	1	20.10.2004	zacina się pokrywa, przestarzała technologia, nie przeszła przeglądu okresowego	27,50	
28	Wytrząsarka obrotowa GFL 3040	3782/WIW/11/02	1	22.12.2017	urządzenie sprawne, brak badań w dziale MPA produktów płynnych w opakowaniach umożliwiających zastosowanie urządzenia	448,30	

29	Steryliizator SMS-ASVE/A	809/02	1	30.12.2003	rozszerzalnia część ciśnieniowa kotła, nie nadaje się do naprawy i użytkowania, nie przeszło nadzoru UDT	277,20	Zespół składników poz. 29 - 32 o łącznej wartości rynkowej 684,50 zł (zespół urządzeń specjalistycznych grzewczo-sterylizacyjnych)
30	Suszarka próżniowa VD 400	968/02	1	28.04.2004	ze względu na brak zapotrzebowania na wykonywanie badania szczelności konserw - metoda wycofana z zakresu badań	337,90	
31	Inkubator lab. BE 400 KIE	974/02	1	31.05.2004	nie spełnia wymagań dotyczących wykonywania badań, nie utrzymuje zadanej temperatury, brak możliwości przeprowadzenia rozkładu temperatury,	49,00	
32	Łaźnia wodna WB 29	138/03	1	30.03.2004	powoduje zwarcie instalacji elektrycznej i wyłączanie bezpieczników prądowych, zużyte elementy grzewcze,	20,40	
33	Minutnik elektroniczny ROTILABO okragły	1088/ZHW/2020	1	15.12.2020	uszkodzony, wyłącza się podczas odmierzania czasu,	0,30	Zespół składników poz. 33 - 36 o łącznej wartości rynkowej 1,10 zł (zespół urządzeń pomiarowych czasu)
34	Minutnik elektroniczny ROTILABO okragły	1089/ZHW/2020	1	15.12.2020	uszkodzony, wyłącza się podczas odmierzania czasu	0,30	
35	Minutnik elektroniczny ROTILABO okragły	1090/ZHW/2020	1	15.12.2020	uszkodzony, wyłącza się podczas odmierzania czasu	0,30	
36	Minutnik z alarmem i magnesem	760/ZHW/2016-W	1	30.11.2016	uszkodzony, brak dźwięku	0,20	
37	Statyw na płytki Petriego 10-miejscowy	1065/ZHW/2020	1	11.12.2020	uszkodzony, powyginany, połamany	5,10	Zespół składników poz. 37 - 46 o łącznej wartości rynkowej 31,90 zł (zespół statywów)
38	Statyw na płytki Petriego 10-miejscowy	1066/ZHW/2020	1	11.12.2020	uszkodzony, połamane i powyginane pręty	5,10	
39	Statyw na płytki Petriego 10-miejscowy	1067/ZHW/2020	1	11.12.2020	uszkodzony, powyginany, połamany	5,10	
40	Statyw na płytki Petriego 10-miejscowy	1068/ZHW/2020	1	11.12.2020	uszkodzony, połamane i powyginane pręty	5,10	
41	Statyw do szalek Petriego	1208/ZHW/2021	1	11.08.2021	pożółkłe uszczelki, połamany	2,00	
42	Statyw do szalek petriego	1209/ZHW/2021	1	11.08.2021	pożółkłe uszczelki, połamany	2,00	
43	Statyw na worki do stomachera BagRack	1012/ZHW/2019	1	23.12.2019	uszkodzony, połamany, powyginany	2,50	
44	Statyw na worki do stomachera BagRack	1013/ZHW/2019	1	23.12.2019	uszkodzony, połamany, powyginany	2,50	
45	Statyw do 6-ciu pipet	383/ZHW/2010-W	1	20.04.2010	połamany i pożółkły plastik, wypadające uchwyty na pipety	1,00	
46	Statyw 6-cio stanowiskowy	595/ZHW/2010-W	1	20.04.2010	połamany i pożółkły plastik, wypadające uchwyty na pipety	1,50	
47	Waga laboratoryjna AXIS BD.033TA	4036/WIW/13/02	1	19.12.2019	nie pokazuje dokładnych pomiarów masowych, brak możliwości stosowania w laboratorium	10,70	
48	Chłodziarka jednokomorowa POL-EKO	2445/WIW/11/02	1	31.12.2007	zepsuta sprężarka, nie trzyma zadanej temperatury, zepsuty wyświetlacz	48,90	
49	Urządzenie do uzdatniania powietrza	3076/WIW/13/02	1	13.06.2012	uszkodzone - połamane i popękane ścianki i plastikowe części powstałe w wyniku zerwania się szafki wiszącej ze ściany, nie nadaje się do naprawy i użytkowania	17,50	
50	Płyta gazowa PROMIS KG 400BR	1053/ZHW/2020	1	30.09.2020	zalanie i nieszczelne palniki, powyginana, stwarza ryzyko wybuchu lub zatrucia gazem	0,90	
51	Czajnik Philips	1290/ZHW/2022	1	19.12.2022	przecieka, nie nadaje się do naprawy, może powodować zwarcie lub poparzenie skóry	1,75	
52	Czajnik bezprzewodowy ZELMER	719/ZHW/2015-W	1	29.05.2015	uszkodzony w skutek zdarzenia losowego (zerwanie szafki ze ścian) połamany i popękane ścianki	1,75	
53	Czajnik bezprzewodowy ZELMER	742/ZHW/2016-W	1	13.09.2016	przecieka, nie nadaje się do naprawy, może powodować zwarcie lub poparzenie skóry	1,75	
54	Telefon przewodowy ALCATEL T60	692/ZHW/2014-W	1	07.04.2014	słuchawka trzeszczy i przerywa dźwięk	3,50	
55	Telefon przewodowy ALCATEL CE 29339	669/ZHW/2013-W	1	07.05.2013	słuchawka trzeszczy i przerywa dźwięk	3,50	Zespół składników poz. 54 - 58 o łącznej wartości rynkowej 17,50 zł (zespół telefonów)
56	Telefon Panasonic	308/ZHW/2008-W	1	12.03.2008	słuchawka trzeszczy i przerywa dźwięk, przyciski słuchawki nie działają poprawnie	3,50	
57	Telefon Panasonic	259/ZHW/2008-W	1	24.01.2008	słuchawka trzeszczy i przerywa dźwięk, przyciski słuchawki nie działają poprawnie	3,50	
58	Telefon Panasonic KX-TG 6811	885/ZHW/2019	1	31.05.2019	uszkodzony, wytarte przyciski, które nie łączą, rozłana bateria	3,50	
59	UPS dla stacji roboczej 00100744 PHARE	1371/02	1	20.11.2006	nie przełącza się na baterię podczas zaniku prądu, uszkodzona płyta główna	6,40	Zespół składników poz. 59 - 60 o łącznej wartości rynkowej 48,90 zł (zespół zasilaczy)
60	UPS APC SMART -UPS 2200 VA do Serwera Celab/1368/	2684/WIW/13/02	1	28.08.2009	nie przełącza się na baterię podczas zaniku prądu, uszkodzony transformator mocy	42,50	
61	Kopiarka CANON	2106/WIW/13/02	1	30.11.2007	nie działa duplex, uszkodzony jest moduł skanera, brak części zamiennych	7,00	Zespół składników poz. 61 - 64 o łącznej wartości rynkowej 67,00 zł (zespół drukarek)
62	Drukarka igłowa OKI Microline 5520 ECO	4210/WIW/13/02	1	19.11.2021	brak kompatybilności z rejestratorem temperatury, pożółkła i podrapana obudowa	50,00	
63	Drukarka igłowa	(odłączona od Rejestratora AQUARIUS RT-3 RT 2376/WIW/11/02)	1	30.12.2007	zużyty mechanizm drukujący, wygięte igły, uszkodzona taśma posuwu głowicy	5,00	
64	Drukarka Brother HL 5250 DN	2087/WIW/13/01	1	30.11.2007	uszkodzony moduł lasera, pęknięty plastikowy trzpień w kole zębatym napędu szuflady	5,00	
65	Komputer i5 ASUS + monitor	3739/WIW/13/02	1	15.12.2017	procesor 6 generacji, powolny, często się zawiesza, nie ma możliwości przejścia na Windows 11 z uwagi na niskie parametry procesora, problemy z obsługą programów, modernizacja nieopłacalna, wymontowany dysk, elementy mogą zostać wykorzystane jako części serwisowe, monitor 19,5" sprawny	12,25	Zespół składników poz. 65 - 67 o łącznej wartości rynkowej 33,25 zł (zespół komputerów) monitor: sprawny - 7,00 zł uszkodzony - 3,50 zł stacja dysków: sprawny - 15,75 zł uszkodzony - 5,25 zł
66	Zestaw komputerowy Fujitsu ESPP556i3-6100 + monitor	3578/WIW/13/01	1	15.12.2016	powolny, często się wyłącza i zawiesza, uszkodzona płyta główna, wymontowany dysk, elementy mogą zostać wykorzystane jako części serwisowe monitor 21" - uszkodzony zasilacz, naprawy nieopłacalne	8,75	
67	Zestaw komputerowy Dell V 270MT+ monitor Dell P	3254/WIW/13/02	1	27.12.2013	procesor 3 generacji, powolny, często się zawiesza, nie ma możliwości przejścia na Windows 11 z uwagi na niskie parametry procesora, problemy z obsługą programów, modernizacja nieopłacalna, wymontowany dysk, elementy mogą zostać wykorzystane jako części serwisowe, monitor 19,5" sprawny	12,25	

68	Serwer Dell PowerEdge T 610 Tower	2991/WIW/11/02	1	20.12.2011	przestarzały technologicznie, brak wsparcia producenta, aktualizacji i firmware, serwer nie spełnia wymaganej wydajności oraz nie zapewnia wsparcia rozwiązań wirtualizacyjnych, wymontowane dyski, elementy mogą zostać wykorzystane jako części serwisowe	175,00	
69	Kabel transmisji danych/ ładowarka do telefonu	1296/ZHW/2023	1	24.04.2023	uszkodzony kabel, przełamany	1,25	
70	Kontenerek	693/02-W	1	30.11.2003	uszkodzenie okleiny (pożółkła i podrapana) oraz brak możliwości zapewnienia prawidłowej dezynfekcji powierzchni	7,00	
71	Fotel ISO czarny	115/02-W	1	24.05.1996	zniszczone, uszkodzone oparcie, obdrapane nogi, brudna tapicerka	3,25	Zespół składników poz. 71 - 86 o łącznej wartości rynkowej 71,50 zł (zespół krzeseł biurowych)
72	Krzesło Rodeo gts	3558/WIW/13/02-W	1	29.11.2016	uszkodzone kółka, brak osłony siłownika, uszkodzone elementy plastikowe	3,25	
73	Krzesło SMART White gts. V-01	642/ZHW/2012-W	1	02.10.2012	powycierana i zniszczona tapicerka (skaj), połamane elementy plastikowe, niestabilne, brak podłokietników	3,25	
74	Krzesło SMART White gtp	744/ZHW/2016-W	1	25.10.2016	powycierana i zniszczona tapicerka (skaj), połamane elementy plastikowe, niestabilne	3,25	
75	Krzesło biurowe Tema V-52, obrotowe	137/ZHW/2007-W	1	10.07.2007	wytarta tapicerka, niestabilne, zdeformowane siedzisko, brak podłokietników, pęknięty mechanizm regulacji oparcia	3,25	
76	Krzesło biurowe Tema V-52	138/ZHW/2007-W	1	10.07.2007	wytarta tapicerka, niestabilne, zdeformowane siedzisko	9,75	
77	Krzesło biurowe WEBSTAR R1 skaj V-28	230/ZHW/2007-W	1	02.11.2007	powycierana i zniszczona tapicerka (skaj), połamane elementy plastikowe	3,25	
78	Krzesło TECHNO Special CHCPT black z podłokietnikami	879A/ZHW/2019	1	21.05.2019	brak możliwości ustawienia oparcia, uszkodzona tapicerka, połamane kółka	9,75	
79	Krzesło biurowe WEBSTAR R1 skaj V-28	219/ZHW/2007-W	1	02.11.2007	uszkodzony mechanizm oparcia, rozklejone oparcie, zepsuty siłownik, uszkodzona tapicerka, nie działające kółka	3,25	
80	Krzesło Goliat black	762/02-W	1	01.12.2003	bez oparcia, uszkodzona tapicerka, nie działające kółka, zniszczone siedzisko, odchodzący materiał znajdujący się pod siedziskiem	3,25	
81	Krzesło GTP Senior	159/02-W	1	11.06.1996	brak regulacji odchylenia, uszkodzona tapicerka	3,25	
82	Krzesło białe skaja	938/ZHW/2019	1	23.12.2019	połamane elementy plastikowe, brak możliwości regulacji	9,75	
83	Krzesło biurowe WEBSTAR R1 skaj V-28	231/ZHW/2007-W	1	02.11.2007	zdeformowane siedzisko, uszkodzona tapicerka, materiał jest mocno zabrudzony, poplamiony	3,25	
84	Krzesło ISO GTP /KIE/	777/02-W	1	01.12.2003	zniszczona i porwana tapicerka, połamane kółka	3,25	
85	Krzesło ISO GTP /KIE/	778/02-W	1	01.12.2003	zniszczona tapicerka, połamane oparcie, podłokietnik oraz kółka	3,25	
86	Fotel ISO czarny	125/02-W	1	24.05.1996	widoczne ślady użytkowania, zabrudzona tapicerka, urwane siedzisko	3,25	
87	Szafa ubraniowa metalowa	2477/WIW/13/02	1	30.06.2008	zarysowania i otarcia, wysokość ok. 1,80 m, metalowa, ogólny stan dobry	27,50	Zespół składników poz. 87 - 101 o łącznej wartości rynkowej 202,50 zł (zespół szaf)
88	Szafa ubraniowa metalowa	2476/WIW/13/02	1	30.06.2008	zarysowania i otarcia, wysokość ok. 1,80 m, metalowa, ogólny stan dobry	27,50	
89	Szafa ubraniowa BHP pojedyncza	2636/WIW/13/02-W	1	31.12.2008	widoczne ślady użytkowania, wykonane z płyty, ogólny stan dobry	10,00	
90	Szafa ubraniowa BHP podwójna	2665/WIW/13/02	1	31.12.2008	widoczne ślady użytkowania, wykonana z płyty, ogólny stan dobry	15,00	
91	Szafa ubraniowa BHP podwójna	2663/WIW/13/02	1	31.12.2008	widoczne ślady użytkowania, wykonana z płyty, ogólny stan dobry	15,00	
92	Szafa ubraniowa BHP podwójna	2667/WIW/13/02	1	31.12.2008	widoczne ślady użytkowania, wykonana z płyty, ogólny stan dobry	15,00	
93	Szafa ubraniowa BHP podwójna	2664/WIW/13/02	1	31.12.2008	widoczne ślady użytkowania, wykonana z płyty, ogólny stan dobry	15,00	
94	Szafa ubraniowa BHP podwójna	2666/WIW/13/02	1	31.12.2008	widoczne ślady użytkowania, wykonana z płyty, ogólny stan dobry	15,00	
95	Szafa ubraniowa BHP podwójna	2657/WIW/13/02	1	31.12.2008	widoczne ślady użytkowania, wykonana z płyty, ogólny stan dobry	15,00	
96	Szafka ubraniowa - metalowa	325/02-W	1	30.10.1998	widoczne ślady użytkowania, wykonana z metalu, ogólny stan dobry	13,75	
97	Szafka ubraniowa - metalowa	324/02-W	1	30.10.1998	widoczne ślady użytkowania, wykonana z metalu, ogólny stan dobry	13,75	
98	Szafa podwójna	950/02-W	1	28.02.2003	zniszczona płyta, odchodząca okleina, uszkodzone zawiasy, wysokość 2 m	5,00	
99	Szafa ubraniowa	431/02-W	1	03.04.2001	wyłamane elementy dna i pótek, zerwane uchwyty, rozchwiana konstrukcja, zniszczona okleina (odpryski, pęcherze)	5,00	
100	Segment OFFI B-2	OT389-W	1	31.08.2000	uszkodzona i odklejona okleina, uszkodzone zawiasy drzwiczek, zniszczone plecy, pożółkłe rączki, niedomykające się drzwiczki, po zalaniu	5,00	
101	Segment OFFI H-3	OT390-W	1	31.08.2000	uszkodzona i odklejona okleina, uszkodzone zawiasy drzwiczek, zniszczone plecy, pożółkłe rączki, niedomykające się drzwiczki, po zalaniu	5,00	
102	Kocioł żeliwny BUDERUS G 515-295 KW	2459/WIW/11/02	1	04.03.2008	uległ awarii, wystąpiło pęknięcie ostatniego członu kotła, które spowodowało trwałą nieuszczelnność płaszczu wodnego, nie nadaje się do użytku, ze względu na stopień zniszczenia elementów oraz brak możliwości naprawy, sprzęt stanowi odpad metalowy i jest przeznaczony w całości na złom	425,00	waga ok 500 kg średnia cena złomu 0,85 zł
103	Flaga państwowa	79/ZHW/2007-W	1	15.04.2007	tkanina utraciła swoją strukturę, jest postrzępiona, spłowiata i podatna na dalsze rozdzarcia	0,55	