

Znak sprawy: WIW-S.2613.3.2023.LO

**Wykaz zbędnych/ zużytych  
składników rzeczowych majątku ruchomego**

Lp.	Nazwa składnika	Numer inwentarzowy	Ilość	Data zakupu	Szacunkowy procent zużycia (%)	Aktualny opis stanu i stopnia zużycia	Cena proponowana BRUTTO (przy sprzedaży)
A	B	C	D	E	F	G	H
						<b>ZBĘDNE - ST</b>	
1.	<b>Akwarium</b> dla ryb 578/02	578/02	1	31.07.2003	80%	zbudowany ze szkła, wymiary szer. 54 cm, dł. 84 cm, wys. 35 cm, używane, pokryty kamieniem, wykorzystywane do badań raków, pracownia nie prowadzi i nie planuje prowadzić badań w kierunku chorób raków, stan zadawalający, <b>zbędny</b> - nie jest i nie będzie wykorzystany w realizacji zadań związanych z działalnością jednostki	49,00
2.	<b>Akwarium</b> dla ryb 579/02	579/02	1	31.07.2003	80%	zbudowany ze szkła, wymiary szer. 54 cm, dł. 84 cm, wys. 35 cm, używane, pokryty kamieniem, wykorzystywane do badań raków, pracownia nie prowadzi i nie planuje prowadzić badań w kierunku chorób raków, stan zadawalający, <b>zbędny</b> - nie jest i nie będzie wykorzystany w realizacji zadań związanych z działalnością jednostki	49,00
3.	<b>Akwarium</b> dla ryb 580/02	580/02	1	31.07.2003	80%	zbudowany ze szkła, wymiary szer. 54 cm, dł. 84 cm, wys. 35 cm, używane, pokryty kamieniem, wykorzystywane do badań raków, pracownia nie prowadzi i nie planuje prowadzić badań w kierunku chorób raków, stan zadawalający, <b>zbędny</b> - nie jest i nie będzie wykorzystany w realizacji zadań związanych z działalnością jednostki	49,00
4.	<b>Akwarium</b> dla ryb 581/02	581/02	1	31.07.2003	80%	zbudowany ze szkła, wymiary szer. 54 cm, dł. 84 cm, wys. 35 cm, używane, pokryty kamieniem, wykorzystywane do badań raków, pracownia nie prowadzi i nie planuje prowadzić badań w kierunku chorób raków, stan zadawalający, <b>zbędny</b> - nie jest i nie będzie wykorzystany w realizacji zadań związanych z działalnością jednostki	49,00
5.	<b>Basen</b> (wanna/ zbiornik) do pochowu ryb	470A	1	31.05.2002	80%	zbudowany z wytrzymałego PCV, kształt sześciąt, kolor: wyblakły niebieski, używany, pokryty kamieniem, stan dość dobry, wymiary szer. 126 cm, dł. 130 cm, wys. 65 cm, posiada rurę spustową, odpływ, wykorzystywane do badań raków, pracownia nie prowadzi i nie planuje prowadzić badań w kierunku chorób raków, <b>zbędny</b> - nie jest i nie będzie wykorzystany w realizacji zadań związanych z działalnością jednostki	249,00
6.	<b>Półka</b> kpl. 3151/02	3151/WI W/13/02	1	07.12.2012	100%	wykonany z płyty meblowej, kolor: szary, miejsca na wkręty wyrobione, stan dobry <b>zbędny</b> - nie jest i nie będzie wykorzystany w realizacji zadań związanych z działalnością jednostki	149,00
7.	<b>Biurko</b> 370/02	370/zm. m.		29.06.2000	80%	wymiary: 160x80 cm, stabilny, kolor: jasny dąb, wykonany z płyty meblowej, widoczne porysowanie (dł. ok. 12 cm) - prawy dolny róg blatu, posiada ślady użytkowania i wytarcia, <b>zbędny</b> - nie jest i nie będzie wykorzystany w realizacji zadań związanych z działalnością jednostki	79,00

Lp.	Nazwa składnika	Numer inwentarzu	Ilość	Data zakupu	Szacunkowy procent zużycia (%)	Aktualny opis stanu i stopnia zużycia	Cena proponowana BRUTTO (przy sprzedaży)
A	B	C	D	E	F	G	H
						<b>ZUŻYTE - ST</b>	
8.	<b>Komora laminarna Biohazard F.Phare 713/02</b>	713/02	1	18.11.2003	100%	zbudowana ze szkła, blachy malowanej i stelaża metalowego, płaszczyzna robocza wykonana ze stali nierdzewnej, nieprawidłowa praca urządzenia, nieszczelność okna, problem z siłownikami, wyeksploatowana, nie nadaje się do naprawy z powodu braku części zamiennych, <b>Zużyty</b> – posiada wady lub uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona	599,00
9.	<b>Szafa termostatyczna dwukomorowa 2615/02</b>	2615/WI W/11/02	1	31.12.2008	100%	nieprawidłowa praca urządzenia, nie trzyma zadanej temperatury, nie spełnia wymagań laboratoryjnych, kilkukrotna naprawa nie dała rezultatów, nie nadaje się do naprawy z powodu braku części zamiennych, <b>Zużyty</b> – posiada wady lub uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona	249,00
10.	<b>Szafa chłodnicza S-147 Bolarus</b>	2280/WI W/11/02 /01	1	10.12.2007	100%	obudowa - blacha malowana farbą, powyginała, wykwitły rdzy, pożółkła, nieprawidłowa praca urządzenia, nie trzyma zadanej temperatury, nie spełnia wymagań laboratoryjnych, naprawa nie dała rezultatów, nie nadaje się do naprawy z powodu braku części zamiennych, <b>Zużyty</b> – posiada wady lub uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona	49,00
11.	<b>Cieplarka laborat. BE 600 poj.256 l /KIE/</b>	155/03	1	05.04.2004	100%	obudowa, ścianki i półki wewnętrzne ze stali nierdzewnej, nieprawidłowa praca urządzenia, problem z utrzymaniem zadanej temperatury, naprawa nie dała rezultatów, <b>Zużyty</b> – posiada wady lub uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona	199,00
12.	<b>Cieplarka laborat. BE 600 poj. 256l /KIE/</b>	153/03	1	05.04.2004	100%	nieprawidłowa praca urządzenia, problem z utrzymaniem zadanej temperatury, naprawa nie dała rezultatów, <b>Zużyty</b> – posiada wady lub uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona	199,00
13.	<b>Cieplarka BE 600 poj.256l. KIE 935/02</b>	935/02	1	30.04.2004	100%	nieprawidłowa praca urządzenia, problem z utrzymaniem zadanej temperatury, naprawa nie dała rezultatów, <b>Zużyty</b> – posiada wady lub uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona	199,00
14.	<b>Cieplarka INB 500 1382/02</b>	1382/02	1	28.12.2006	100%	obudowa ze stali nierdzewnej, nieprawidłowa praca urządzenia, problem z utrzymaniem zadanej temperatury, naprawa nie dała rezultatów, <b>Zużyty</b> – posiada wady lub uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona	199,00
15.	<b>Cieplarka lab. BE 600 poj.256l. KIE 936/02</b>	936/02	1	30.04.2004	100%	nieprawidłowa praca urządzenia, problem z utrzymaniem zadanej temperatury, naprawa nie dała rezultatów, <b>Zużyty</b> – posiada wady lub uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona	199,00
16.	<b>Cieplarka laborat. z chłodzeniem typ KB 115 /KIE/</b>	157/03	1	22.04.2004	100%	blacha pomalowana farbą, nieprawidłowa praca urządzenia, problem z utrzymaniem zadanej temperatury, naprawa nie dała rezultatów, <b>Zużyty</b> – posiada wady lub uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona	199,00

Lp.	Nazwa składnika	Numer inwentarzowy	Ilość	Data zakupu	Szacunkowy procent zużycia (%)	Aktualny opis stanu i stopnia zużycia	Cena proponowana BRUTTO (przy sprzedaży)
A	B	C	D	E	F	G	H
17.	<b>Suszarka</b> laborat. 1107/02	1107/02	1	20.10.2004	100%	problemy z utrzymaniem zadanej temperatury, przestarzała technologia <b>Zużyty</b> – posiada wady lub uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona	199,00
18.	<b>Stomacher</b> lab. typ.400 ml. 38/02	38/02	1	01.06.1992	100%	blacha pomalowana farbą, nieprawidłowa praca urządzenia, praca niestabilna, przyspiesza lub zwalnia w trakcie pracy, brak możliwości regulacji siły nacisku, nie spełnia wymagań laboratoryjnych, wyeksploatowany, przestarzała technologia, nie nadaje się do naprawy, <b>Zużyty</b> – posiada wady lub uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona	299,00
19.	<b>Sterylicator</b> SM 100 CO 928/02 KIE	928/02	1	01.04.2004	100%	nieprawidłowa praca urządzenia, problem z utrzymaniem zadanej temperatury, przestarzała technologia, <b>Zużyty</b> – posiada wady lub uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona	199,00
20.	<b>Łaźnia wodna</b> WB- 29/KIE/ 161/03	161/03	1	30.03.2004	100%	powoduje zwarcie instalacji elektrycznej i wyłączanie bezpieczników prądowych, elementy grzewcze wyeksploatowane, wielokrotnie naprawiana, <b>Zużyty</b> – zagraża bezpieczeństwu użytkowników lub najbliższego otoczenia	149,00
21.	<b>System oczyszczania</b> wody z F.KIE 807/02	807/02	1	16.12.2003	100%	zestaw składa się z jednostki i zbiornika plastikowego 100L, niesprawny, pokruszone, plastikowe i gumowe rurki, przecieka, wyeksploatowany, <b>Zużyty</b> – posiada wady lub uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona	49,00
22.	<b>Zestaw do chromatografii</b> cienkwarstwowej/HPTLC/	1301/02	1	03.06.2005	100%	blacha pomalowana farbą, nieprawidłowa praca urządzenia, nie spełnia wymagań laboratoryjnych, wyeksploatowany, przestarzała technologia, <b>Zużyty</b> – posiada wady lub uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona	0,00
23.	<b>Przyrząd do oznaczania pH</b> - Schott CG 843P	1310/02	1	03.06.2005	100%	obudowa plastikowa, nieprawidłowa praca urządzenia, nie spełnia wymagań laboratoryjnych, wyeksploatowany, przestarzała technologia, <b>Zużyty</b> – posiada wady lub uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona	0,00
24.	<b>Urządzenie do zateżania ekstraktów</b> 2586/02	2586/WI W/11/02	1	31.12.2008	100%	nieprawidłowa praca urządzenia, nie spełnia wymagań laboratoryjnych, wyeksploatowany, przestarzała technologia, <b>Zużyty</b> – posiada wady lub uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona	0,00
25.	<b>Rura rozgałęźna próżniowa</b> /SPE/ Backer SPE -12	1307/02	1	03.06.2005	100%	wykonana z plastiku i kulek szklanej, pokruszone rurki, wyeksploatowany, nie spełnia wymagań laboratoryjnych, przestarzała technologia, <b>Zużyty</b> – posiada wady lub uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona	0,00
26.	<b>Disc dispenser</b> 355/02	355/02	1	30.12.1999	100%	wykonany z plastiku, poźółkłe elementy, niesprawny, zużyty, nie spełnia wymagań laboratoryjnych <b>Zużyty</b> – posiada wady lub uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona	0,00
27.	<b>Dispensette III</b> TM-492/02	492/02	1	31.05.2002	100%	wykonany z plastiku, poźółkłe elementy, niesprawny, podczas zrzucania końcówek zacina się, nieskuteczne liczne naprawy, <b>Zużyty</b> – posiada wady lub uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie	0,00

Lp.	Nazwa składnika	Numer inwentarzowy	Ilość	Data zakupu	Szacunkowy procent zużycia (%)	Aktualny opis stanu i stopnia zużycia	Cena proponowana BRUTTO (przy sprzedaży)
A	B	C	D	E	F	G	H
						nieuzasadniona	
28.	<b>Waga elektroniczna</b> WPS300 + odważnik OT398/02	OT398	1	30.09.2000	100%	obudowa blacha malowana, poźółkła farba, utrata właściwości estetycznych, niesprawna, uszkodzona elektronika - brak możliwości naprawy ze względu na brak części zamiennych, <b>Zużyty</b> – posiada wady lub uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona	0,00
29.	<b>Palnik lab.</b> FIREBOY PLUS 301/02	301/02	1	31.03.1998	100%	składający się z gumowej rury i elementów metalowych, zużyty z powodu ciągłej eksploatacji, zużyte części ruchome, <b>Zużyty</b> – zagraża bezpieczeństwu użytkowników lub najbliższego otoczenia	0,00
30.	<b>Palnik</b> Gasprofi 1 SOS MICRO 3108/03	3108/WI W/13/03	1	13.09.2012	100%	składający się z gumowej rury i elementów metalowych, zużyty z powodu ciągłej eksploatacji, zużyte części ruchome, <b>Zużyty</b> – zagraża bezpieczeństwu użytkowników lub najbliższego otoczenia	0,00
31.	<b>Pipeta</b> automatyczna BAG Pipet 2112/02	2112/WI W/13/02	1	30.11.2007	100%	plastikowa obudowa, poźółkła, niesprawny, podczas zrzucania końcówek zacina się, nieskuteczne liczne naprawy <b>Zużyty</b> – posiada wady lub uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona	0,00
32.	<b>Pipeta</b> Transferpette 100-1000ml 2852/02	2852/WI W/13/02	1	15.12.2010	100%	plastikowa obudowa, poźółkła, niesprawny, podczas zrzucania końcówek zacina się, nieskuteczne liczne naprawy, <b>Zużyty</b> – posiada wady lub uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona	0,00
33.	<b>Pipeta</b> automatyczna OT369/02	OT369	1	27.03.2000	100%	plastikowa obudowa, poźółkła, niesprawny, podczas zrzucania końcówek zacina się, nieskuteczne liczne naprawy, <b>Zużyty</b> – posiada wady lub uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona	0,00
34.	<b>Pipeta</b> automatyczna Bag Pipet 3280/02	3280/WI W/13/02	1	04.07.2014	100%	plastikowa obudowa, poźółkła, niesprawny, podczas zrzucania końcówek zacina się, nie spełnia kryteriów przy zadanej objętości, nieskuteczne liczne naprawy, <b>zużyty</b> – posiada wady lub uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona	0,00
35.	<b>Pipeta</b> automatyczna Bag Pipet 3279/02	3279/WI W/13/02	1	04.07.2014	100%	plastikowa obudowa, poźółkła, niesprawny, podczas zrzucania końcówek zacina się, nie spełnia kryteriów przy zadanej objętości, nieskuteczne liczne naprawy, <b>zużyty</b> – posiada wady lub uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona	0,00
36.	<b>Bag pipet</b> interscience F- 78860-465/02	465/02	1	31.05.2002	100%	plastikowo-metalowa obudowa, poźółkła, niesprawny, podczas zrzucania końcówek zacina się, nie spełnia kryteriów przy zadanej objętości, nieskuteczne liczne naprawy, <b>Zużyty</b> – posiada wady lub uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona	0,00
37.	<b>Bag pipet</b> interscience F- 78860-464/02	464/02	1	31.05.2002	100%	plastikowa- metalowa obudowa, poźółkła, niesprawny, podczas zrzucania końcówek zacina się, nie spełnia kryteriów przy zadanej objętości, nieskuteczne liczne naprawy, <b>Zużyty</b> – posiada wady lub uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona	0,00
38.	<b>Rolety zewnętrzne</b> 983B/2	983B/2	1	29.06.2004	100%	metalowa obudowa, poźółkła, niesprawne - zepsuty układ napędowy, <b>Zużyty</b> – posiada wady lub uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona	0,00

Lp.	Nazwa składnika	Numer inwentarzowy	Ilość	Data zakupu	Szacunkowy procent zużycia (%)	Aktualny opis stanu i stopnia zużycia	Cena proponowana BRUTTO (przy sprzedaży)
A	B	C	D	E	F	G	H
39.	<b>Komoda</b> laborat. z blatem postform. 2995/03	2995/WI W/13/03	1	20.12.2011	100%	blaty wykonane z postformingu, ścianki, i drzwiczki kolor biały, drzwiczki przesuwane, wyeksploatowana, okleina: odchodząca i uszkodzona, poźółkła, szyny: plastikowe - uszkodzone, <b>zużyty</b> – posiada wady lub uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona	0,00
40.	<b>Stół laborat.</b> postforming z listw. i szufl.klaw.	2518/WI W/13/02	1	31.10.2008	100%	blat wykonany z postformingu (piasek), listwy poźółkłe, nie nadają się do użytkowania, szuflada na klawiaturę wykonana w jasnej płycie biurowej - rozwarstwiona w wyniku zalania, stan b. zły <b>zużyty</b> – posiada wady lub uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona	0,00
						<b>ZBĘDNE - W</b>	
41.	<b>Stelaż na akwaria</b>	508/ZHW /2010-W	1	01.01.2018	90%	stelaż metalowy, malowany farbą, ślady rdzy, wymiary 55 cm, dł. 92 cm, wys. 166 cm, wykorzystywany do badań raków, pracownia nie prowadzi i nie planuje prowadzić badań w kierunku chorób raków, <b>zbędny</b> - nie jest i nie będzie wykorzystany w realizacji zadań związanych z działalnością jednostki	104,00
42.	<b>Filtr do akwarium</b>	476/ZHW /2010-W	1	01.01.2018	90%	obudowa plastikowa, gumowe i plastikowe rurki, zakamieniony, wykorzystywany do badań raków, pracownia nie prowadzi i nie planuje prowadzić badań w kierunku chorób raków, <b>zbędny</b> - nie jest i nie będzie wykorzystany w realizacji zadań związanych z działalnością jednostki	50,00
43.	<b>Filtr do akwarium</b>	477/ZHW /2010-W	1	01.01.2018	90%	obudowa plastikowa, gumowe i plastikowe rurki, zakamieniony, wykorzystywany do badań raków, pracownia nie prowadzi i nie planuje prowadzić badań w kierunku chorób raków, <b>zbędny</b> - nie jest i nie będzie wykorzystany w realizacji zadań związanych z działalnością jednostki	50,00
44.	<b>Filtr do akwarium</b>	478/ZHW /2010-W	1	01.01.2018	90%	obudowa plastikowa, gumowe i plastikowe rurki, zakamieniony, wykorzystywany do badań raków, pracownia nie prowadzi i nie planuje prowadzić badań w kierunku chorób raków, <b>zbędny</b> - nie jest i nie będzie wykorzystany w realizacji zadań związanych z działalnością jednostki	50,00
45.	<b>Stół konferencyjny</b> + łącznik	376/02-W	1	29.06.2000	80%	wymiary: 140x80 cm (bez łącznika), kolor olcha, wykonany z płyty meblowej, cztery stabilne, czarne nogi, posiada ślady użytkowania, stan dobry <b>zbędny</b> - nie jest i nie będzie wykorzystany w realizacji zadań związanych z działalnością jednostki	150,00
46.	<b>Krzesło tapicerowane</b> (łuk KP)	649/ZHW /2012-W	1	15.10.2012	80%	rama drewniana, lakierowana, kolor jasny dąb, siedzisko tapicerowane, jasne, zużycie naturalne, stan dobry <b>zbędny</b> - nie jest i nie będzie wykorzystany w realizacji zadań związanych z działalnością jednostki	40,00
						<b>ZUŻYTE - W</b>	
47.	<b>Urządzenie do kontroli fazy</b>	16233-W	1	31.12.1986	100%	przestarzały moduł do wycofanego mikroskopu biologicznego <b>zużyty</b> - jest technicznie przestarzały, a jego remont byłby ekonomicznie nieuzasadniony	0,00
48.	<b>Termo-torba</b>	18/S/02-W	1	30.04.1993	100%	niesprawny, połamana plastikowa obudowa, brak rączki <b>zużyty</b> – posiada wady lub uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona	0,00

Lp.	Nazwa składnika	Numer inwentarzowy	Ilość	Data zakupu	Szacunkowy procent zużycia (%)	Aktualny opis stanu i stopnia zużycia	Cena proponowana BRUTTO (przy sprzedaży)
A	B	C	D	E	F	G	H
49.	<b>Czajnik</b> elektryczny Philips HD 9318/20	1166/ZHW/2021	1	02.02.2021	100%	plastikowa obudowa, przecieka, nie nadaje się do naprawy, może powodować zwarcie lub poparzenie skóry <b>zużyty</b> – zagraża bezpieczeństwu użytkowników lub najbliższego otoczenia	0,00
50.	<b>Czajnik</b> bezprzewodowy Zelmer	718/ZHW/2015-W	1	29.05.2015	100%	plastikowa obudowa, przecieka, nie nadaje się do naprawy, może powodować zwarcie lub poparzenie skóry <b>zużyty</b> – zagraża bezpieczeństwu użytkowników lub najbliższego otoczenia	0,00
51.	<b>Czajnik</b> Philips	1170/ZHW/2021	1	24.03.2021	100%	plastikowa obudowa, przecieka, nie nadaje się do naprawy, może powodować zwarcie lub poparzenie skóry <b>zużyty</b> – zagraża bezpieczeństwu użytkowników lub najbliższego otoczenia	0,00
52.	<b>Młynek do kawy</b> Sencor SCG 1050WH	697/ZHW/2014-W	1	10.06.2014	100%	plastikowa obudowa, wyeksploatowany, zużyte elementy mielące <b>zużyty</b> – posiada wady lub uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona	0,00
53.	<b>Titroline alpha plus aparat do automatycznego miareczkowania</b>	447/ZHW/2010-W	1	01.01.2018	100%	plastikowa obudowa, wyeksploatowany, brak części zamiennych <b>zużyty</b> – posiada wady lub uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona	0,00
54.	<b>Strzykawka</b> do HPLC	1117/2-W	1	31.10.2004	100%	niesprawny, szklano-metalowa obudowa, wyeksploatowana, brak części zamiennych <b>zużyty</b> – posiada wady lub uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona	0,00
55.	<b>Telefon</b> PANASONIC KX-TS 2308 / KIE/	735/02-W	1	01.12.2003	100%	plastikowa obudowa, przerywa w trakcie rozmowy, brak głosu <b>zużyty</b> – posiada wady lub uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona	0,00
56.	<b>Telefon</b> bezprzewodowy PANASONIC KX-TG 1711 PD	634/ZHW/2012-W	1	22.08.2012	100%	przerywa w trakcie rozmowy, brak głosu <b>zużyty</b> – posiada wady lub uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona	0,00
57.	<b>Metkownica</b> BLITZ C17 II rzędowa	898/ZHW/2019	1	21.11.2019	100%	niesprawny, plastikowa obudowa, zużyty mechanizm metkowania w wyniku ciągłego używania <b>zużyty</b> – posiada wady lub uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona	0,00
58.	<b>Termometr</b> 30.3036 z czujnikiem zew. oraz wzorcowaniem	533/ZHW/2010-W	1	16.12.2010	100%	niesprawny, plastikowa obudowa, uszkodzony wyświetlacz <b>zużyty</b> – posiada wady lub uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona	0,00
59.	<b>Termometr</b> Hanna HI 147-00	211/ZHW/2007-W	1	01.01.2018	100%	niesprawny, plastikowa obudowa, uszkodzony wyświetlacz <b>zużyty</b> – posiada wady lub uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona	0,00
60.	<b>Palnik</b> trójczłonowy	34/ZHW/2007-W	1	01.01.2018	100%	metalowy, zardzewiały, nieszczelny zawór regulacji gazu <b>zużyty</b> – zagraża bezpieczeństwu użytkowników lub najbliższego otoczenia	0,00
61.	<b>Palnik</b> MEKERA	331/02-W	1	30.09.1998	100%	metalowy z gumowym wężem, nieszczelny zawór regulacji gazu <b>zużyty</b> – zagraża bezpieczeństwu użytkowników lub najbliższego otoczenia	0,00
62.	<b>Palnik</b> bunsenowski	334/02-W	1	30.09.1998	100%	metalowy z gumowym wężem, nieszczelny zawór regulacji gazu <b>zużyty</b> – zagraża bezpieczeństwu użytkowników lub najbliższego otoczenia	0,00
63.	<b>Palnik</b> Bunsena z regulacją	890/ZHW/2019	1	05.06.2019	100%	metalowy z gumowym wężem, nieszczelny zawór regulacji gazu <b>zużyty</b> – zagraża bezpieczeństwu	0,00

Lp.	Nazwa składnika	Numer inwentarzowy	Ilość	Data zakupu	Szacunkowy procent zużycia (%)	Aktualny opis stanu i stopnia zużycia	Cena proponowana BRUTTO (przy sprzedaży)
A	B	C	D	E	F	G	H
	powietrza					użytkowników lub najbliższego otoczenia	
64.	<b>Palnik</b> bunsenowski	44/ZHW/ 2007-W	1	01.01.2018	100%	metalowy z gumowym wężem, nieszczelny zawór regulacji gazu <b>zużyty</b> – zagraża bezpieczeństwu użytkowników lub najbliższego otoczenia	0,00
65.	<b>Palnik</b> bunsenowski	425/ZHW/ 2010-W	1	01.01.2018	100%	metalowy z gumowym wężem, nieszczelny zawór regulacji gazu <b>zużyty</b> – zagraża bezpieczeństwu użytkowników lub najbliższego otoczenia nieuzasadniona	0,00
66.	<b>Palnik</b> Bunsena z regulacją powietrza	891/ZHW/ 2019	1	05.06.2019	100%	metalowy z gumowym wężem, nieszczelny zawór regulacji gazu <b>zużyty</b> – zagraża bezpieczeństwu użytkowników lub najbliższego otoczenia	0,00
67.	<b>Palnik</b> Bunsena z regulacją powietrza i zaworem igłowym, na gaz	392/ZHW/ 10-W	1	08.11.2010	100%	metalowy z gumowym wężem, nieszczelny zawór regulacji gazu <b>zużyty</b> – zagraża bezpieczeństwu użytkowników lub najbliższego otoczenia	0,00
68.	<b>Palnik</b> Bunsena z zaworem na gaz ziemny	1251/ZHW/ 2022	1	01.08.2022	100%	metalowy z gumowym wężem, nieszczelny zawór regulacji gazu <b>zużyty</b> – zagraża bezpieczeństwu użytkowników lub najbliższego otoczenia	0,00
69.	<b>Odkurzacz</b> Hoover	303/ZHW/ 2008-W	1	01.01.2018	100%	niesprawny, obudowa plastikowa, uszkodzona rura, spalony silnik <b>zużyty</b> – posiada wady lub uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona	0,00
70.	<b>Odkurzacz</b> Samsung VCC-4140	182/03- W	1	29.12.2006	100%	niesprawny, obudowa plastikowa, uszkodzona rura, spalony silnik <b>zużyty</b> – posiada wady lub uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona	0,00
71.	<b>Zegar</b> ścienny	1/02-W	1	07.12.1993	100%	niesprawny, obudowa plastikowa, uszkodzony mechanizm <b>zużyty</b> – posiada wady lub uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona	0,00
72.	<b>Drabina</b> aluminiowa 3 stopniowa	918/01- W	1	30.09.2006	100%	niesprawny, urwane zaczepy stopni, schody powyginane, niebezpieczne, stan: zły <b>zużyty</b> – zagraża bezpieczeństwu użytkowników lub najbliższego otoczenia	0,00
73.	<b>Szafka</b> zlewozmywakowa na nóżkach	3234/WI W/13/02- W	1	27.12.2013	100%	konstrukcja z płyty, rozwarstwiona płyta pilśniowa, poślizgnięcia, odchodząca okleina, zlewozmywak z baterią, podrapany, porysowany, bardzo zły stan, zużycie naturalne <b>zużyty</b> – posiada wady lub uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona	0,00
74.	<b>Szafka</b> zlewozmywakowa na nóżkach	3233/WI W/13/02- W	1	27.12.2013	100%	konstrukcja z płyty, rozwarstwiona płyta pilśniowa, poślizgnięcia, odchodząca okleina, zlewozmywak z baterią, podrapany, porysowany, bardzo zły stan, zużycie naturalne <b>zużyty</b> – posiada wady lub uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona	0,00
75.	<b>Szafka kuchenna</b>	602/02- W	1	31.08.2003	100%	konstrukcja z płyty, rozwarstwiona płyta pilśniowa, poślizgnięcia, odchodząca okleina, zlewozmywak z baterią, podrapany, porysowany, bardzo zły stan <b>zużyty</b> – posiada wady lub uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona	0,00
76.	<b>Krzesło</b> obrotowe	43-W	1	30.09.1998	100%	powycierana i zniszczone siedzisko oraz elementy plastikowe, stan zły, zużycie naturalne <b>zużyty</b> – posiada wady lub uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie	0,00

Lp.	Nazwa składnika	Numer inwentarzowy	Ilość	Data zakupu	Szacunkowy procent zużycia (%)	Aktualny opis stanu i stopnia zużycia	Cena proponowana BRUTTO (przy sprzedaży)
A	B	C	D	E	F	G	H
						nieuzasadniona	
77.	<b>Krzesło GTP Senior</b>	139/02-W	1	11.06.1996	100%	powycierana i zniszczona tapicerka oraz elementy plastikowe, uszkodzone oparcie, siedzisko rozklejone, dziurawe (przetarte), stan zły, zużycie naturalne <b>zużyty</b> – posiada wady lub uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona	0,00
78.	<b>Krzesło NEGRO GTP</b>	753/2-W	1	17.12.2003	100%	powycierana i zniszczona, brudna tapicerka oraz elementy plastikowe, stan zły, zużycie naturalne <b>zużyty</b> – posiada wady lub uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona	0,00
79.	<b>Półka wisząca drewniana</b>	130/02-W	1	31.12.1965	100%	kolor biały, wyeksplotowana, okleina: odchodząca i uszkodzona, pożółkła, plamy i wżery oraz inne uszkodzenia w okleinie (ślady po butelkach) <b>zużyty</b> – posiada wady lub uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona	0,00
80.	<b>Krzesło tapicerowane (łuk KP)</b>	650/ZHW/2012-W	1	15.10.2012	95%	rama drewniana, lakierowana, kolor jasny dąb, tapicerka w kolorze jasnym siedzisko tapicerowane, uszkodzone siedzisko - połamane elementy drewniane w siedzisku - do naprawy <b>zużyty</b> – posiada wady lub uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona	30,00

Sporządziła: K. Białek